

施設点検記録

●遮水工

| 年月 | 点検日 | 異常の有無 | 措置年月日 | 講じた措置の内容 |
|----------|--------|-------|-------|----------|
| 2023年5月 | 5月31日 | 無 | — | — |
| 2023年6月 | 6月30日 | 無 | — | — |
| 2023年7月 | 7月31日 | 無 | — | — |
| 2023年8月 | 8月31日 | 無 | — | — |
| 2023年9月 | 9月30日 | 無 | — | — |
| 2023年10月 | 10月31日 | 無 | — | — |
| 2023年11月 | 11月30日 | 無 | — | — |
| 2023年12月 | 12月29日 | 無 | — | — |
| 2024年1月 | 1月31日 | 無 | — | — |
| 2024年2月 | 2月29日 | 無 | — | — |
| 2024年3月 | 3月29日 | 無 | — | — |
| 2024年4月 | 4月26日 | 無 | — | — |
| 2024年5月 | 5月30日 | 無 | — | — |
| 2024年6月 | 6月28日 | 無 | — | — |
| 2024年7月 | 7月31日 | 無 | — | — |
| 2024年8月 | 8月30日 | 無 | — | — |
| 2024年9月 | 9月30日 | 無 | — | — |
| 2024年10月 | 10月31日 | 無 | — | — |
| 2024年11月 | 11月30日 | 無 | — | — |
| 2024年12月 | 12月27日 | 無 | — | — |
| 2025年1月 | 1月31日 | 無 | — | — |
| 2025年2月 | 2月28日 | 無 | — | — |
| 2025年3月 | 3月31日 | 無 | — | — |
| 2025年4月 | 4月30日 | 無 | — | — |
| 2025年5月 | 5月30日 | 無 | — | — |
| 2025年6月 | 6月30日 | 無 | — | — |
| 2025年7月 | 7月31日 | 無 | — | — |
| 2025年8月 | 8月29日 | 無 | — | — |
| 2025年9月 | 9月30日 | 無 | — | — |
| 2025年10月 | 10月31日 | 無 | — | — |
| 2025年11月 | 11月28日 | 無 | — | — |
| 2025年12月 | 12月30日 | 無 | — | — |
| 2026年1月 | 1月31日 | 無 | — | — |
| 2026年2月 | 2月28日 | 無 | — | — |
| 2026年3月 | 3月31日 | 無 | — | — |
| 2026年4月 | 4月30日 | 無 | — | — |

施設点検記録

●調整池

| 年月 | 点検日 | 異常の有無 | 措置年月日 | 講じた措置の内容 |
|----------|--------|-------|-------|------------------------|
| 2023年5月 | 5月31日 | 無 | — | |
| 2023年6月 | 6月30日 | 無 | — | |
| 2023年7月 | 7月31日 | 無 | — | |
| 2023年8月 | 8月31日 | 無 | — | |
| 2023年9月 | 9月30日 | 無 | — | |
| 2023年10月 | 10月31日 | 無 | — | |
| 2023年11月 | 11月30日 | 無 | — | |
| 2023年12月 | 12月29日 | 無 | — | |
| 2024年1月 | 1月31日 | 無 | — | |
| 2024年2月 | 2月29日 | 無 | — | |
| 2024年3月 | 3月4日 | 有 | 3月5日 | 防水シートのめくれがあり土嚢袋を積んで対処済 |
| 2024年4月 | 4月26日 | 無 | — | |
| 2024年5月 | 5月30日 | 無 | — | |
| 2024年6月 | 6月28日 | 無 | — | |
| 2024年7月 | 7月31日 | 無 | — | |
| 2024年8月 | 8月30日 | 無 | — | |
| 2024年9月 | 9月30日 | 無 | — | |
| 2024年10月 | 10月31日 | 無 | — | |
| 2024年11月 | 11月30日 | 無 | — | |
| 2024年12月 | 12月27日 | 無 | — | |
| 2025年1月 | 1月31日 | 無 | — | |
| 2025年2月 | 2月28日 | 無 | — | |
| 2025年3月 | 3月31日 | 無 | — | |
| 2025年4月 | 4月30日 | 無 | — | |
| 2025年5月 | 5月30日 | 無 | — | |
| 2025年6月 | 6月30日 | 無 | — | |
| 2025年7月 | 7月31日 | 無 | — | |
| 2025年8月 | 8月29日 | 無 | — | |
| 2025年9月 | 9月30日 | 無 | — | |
| 2025年10月 | 10月31日 | 無 | — | |
| 2025年11月 | 11月28日 | 無 | — | |
| 2025年12月 | 12月26日 | 無 | — | |
| 2026年1月 | 1月31日 | 無 | — | |
| 2026年2月 | 2月28日 | 無 | — | |
| 2026年3月 | 3月31日 | 無 | — | |
| 2026年4月 | 4月30日 | 無 | — | |

施設点検記録

●擁壁

| 年月 | 点検日 | 異常の有無 | 措置年月日 | 講じた措置の内容 |
|----------|--------|-------|-------|----------|
| 2023年5月 | 5月31日 | 無 | — | — |
| 2023年6月 | 6月30日 | 無 | — | — |
| 2023年7月 | 7月31日 | 無 | — | — |
| 2023年8月 | 8月31日 | 無 | — | — |
| 2023年9月 | 9月30日 | 無 | — | — |
| 2023年10月 | 10月31日 | 無 | — | — |
| 2023年11月 | 11月30日 | 無 | — | — |
| 2023年12月 | 12月29日 | 無 | — | — |
| 2024年1月 | 1月31日 | 無 | — | — |
| 2024年2月 | 2月29日 | 無 | — | — |
| 2024年3月 | 3月29日 | 無 | — | — |
| 2024年4月 | 4月26日 | 無 | — | — |
| 2024年5月 | 5月30日 | 無 | — | — |
| 2024年6月 | 6月28日 | 無 | — | — |
| 2024年7月 | 7月31日 | 無 | — | — |
| 2024年8月 | 8月30日 | 無 | — | — |
| 2024年9月 | 9月30日 | 無 | — | — |
| 2024年10月 | 10月31日 | 無 | — | — |
| 2024年11月 | 11月30日 | 無 | — | — |
| 2024年12月 | 12月27日 | 無 | — | — |
| 2025年1月 | 1月31日 | 無 | — | — |
| 2025年2月 | 2月28日 | 無 | — | — |
| 2025年3月 | 3月31日 | 無 | — | — |
| 2025年4月 | 4月30日 | 無 | — | — |
| 2025年5月 | 5月30日 | 無 | — | — |
| 2025年6月 | 6月30日 | 無 | — | — |
| 2025年7月 | 7月31日 | 無 | — | — |
| 2025年8月 | 8月29日 | 無 | — | — |
| 2025年9月 | 9月30日 | 無 | — | — |
| 2025年10月 | 10月31日 | 無 | — | — |
| 2025年11月 | 11月28日 | 無 | — | — |
| 2025年12月 | 12月26日 | 無 | — | — |
| 2026年1月 | 1月31日 | 無 | — | — |
| 2026年2月 | 2月28日 | 無 | — | — |
| 2026年3月 | 3月31日 | 無 | — | — |
| 2026年4月 | 4月30日 | 無 | — | — |

施設点検記録

●浸出水処理設備

| 年月 | 点検日 | 異常の有無 | 措置年月日 | 講じた措置の内容 |
|----------|--------|-------|-------------|--|
| 2023年5月 | 5月31日 | 無 | - | - |
| 2023年6月 | 6月30日 | 有 | 6/23-30 | 原水汲上ポンプ故障のため引き揚げ、汲上停止し調査(通電無し、ブレーカー異常なし) |
| 2023年7月 | 7月31日 | 有 | 7/1-7/10 | 原水汲上ポンプ故障のため入替→通常運転開始 |
| 2023年8月 | 8月31日 | 無 | - | - |
| 2023年9月 | 9月30日 | 無 | - | - |
| 2023年10月 | 10月31日 | 無 | - | - |
| 2023年11月 | 11月30日 | 無 | - | - |
| 2023年12月 | 12月29日 | 無 | - | - |
| 2024年1月 | 1月31日 | 無 | - | - |
| 2024年2月 | 2月29日 | 無 | - | - |
| 2024年3月 | 3月29日 | 無 | - | - |
| 2024年4月 | 4月26日 | 無 | - | - |
| 2024年5月 | 5月30日 | 無 | - | - |
| 2024年6月 | 6月28日 | 無 | - | - |
| 2024年7月 | 7月31日 | 無 | - | - |
| 2024年8月 | 8月22日 | 有 | 8月22日 | 汚泥配給パイプがつまり8/26配管処置し復旧 |
| 2024年9月 | 9月30日 | 無 | - | - |
| 2024年10月 | 10月31日 | 有 | 10月11日 | 汚泥配給パイプがつまり10/11配管交換し復旧 |
| 2024年11月 | 11月11日 | 有 | 11/11-11/15 | 汚泥配給パイプがつまり11/11配管整備し解消 |
| 2024年12月 | 12月27日 | 無 | - | - |
| 2025年1月 | 1月31日 | 無 | - | - |
| 2025年2月 | 2月28日 | 無 | - | - |
| 2025年3月 | 3月31日 | 無 | - | - |
| 2025年4月 | 4月22日 | 有 | 4/22-4/24 | 4/22返送汚泥ポンプ故障、4/24ポンプを交換、復旧正常稼働 |
| 2025年5月 | 5月30日 | 無 | - | - |
| 2025年6月 | 6月30日 | 無 | - | - |
| 2025年7月 | 7月1日 | 有 | 7月1日 | 第一攪拌槽への汚泥送水パイプ破損、水漏れ発生し同日のパイプ交換、復旧 |
| 2025年8月 | 8月29日 | 無 | - | - |
| 2025年9月 | 9月30日 | 無 | - | - |
| 2025年10月 | 10月31日 | 無 | - | - |
| 2025年11月 | 11月28日 | 無 | - | - |
| 2025年12月 | 12月9日 | 有 | 12月9日 | 濾過水槽下の排水ポンプ停止が起因し処理施設全体の送電が停止。ブレーカー回復し復旧 |
| 2026年1月 | 1月31日 | 無 | - | - |
| 2026年2月 | 2月28日 | 無 | - | - |
| 2026年3月 | 3月31日 | 無 | - | - |
| 2026年4月 | 4月30日 | 無 | - | - |